



23, rue Sonneville FR - 59251 ALLENNES LES MARAIS
Phone: +33 320 536298 Fax: +33 320 536308
Email: transtec.hf@soudeuse-haute-frequence.com
Website: www.soudeuse-haute-frequence.com

Soudeuses Haute Fréquence

- P67000 - **Utilisation des Soudeuses H.F. : Bâches - Blisters - Articles Techniques**
P67010 - **Caractéristiques techniques des soudeuses HF = Cahier des charges pour devis**
P67100 - Générateurs sans presse pour machines existantes
P67200 - Soudeuse transportable 800w ; Pinces mobiles manuelles 2000w
P67211 - Pinces mobiles & Coaxial : T - I - S 1000VA = Réparations - C : Ourlets - S 10000VA = Longueurs infinies
P67220 - Soudeuses 1000w pour oeillets et accessoires PVC
P67301 - Soudeuses à pédale mécanique : 2000w à 6000w
P67302 - Soudeuses à pédale mécanique (assistée pneumatique) : 3000VA à 10000VA
P67303 - Soudeuse en C - Presse pneumatique : 6000VA à 20000VA
P67310 - Soudeuses en C pour bâches - Pneumatique ou Hydraulique : 6000VA à 20000VA
P67315 - Soudeuses outillées: tables mobiles, dérouleur d'ourlets, sangles, renforts.....
P67320 - Soudeuse à structure suspendue : 15000VA à 30000VA
P67321 - Soudeuse à structure suspendue Rotative : 15000VA à 30000VA
P67330 - Soudeuses sur rail : Déplacement Manuel ou Déplacement Motorisé



Shuttle Tray for Blisters

- P67400 - Banc de tirage & Dérouleur-Batteur
P67500 - Soudeuse à 2 plateaux latéraux pour moyennes séries
P67520 - Machine automatique à transfert rotatif (Blisters)
P67530 - Automatique à transfert linéaire



Banc de tirage Derouleur-Batteur

- P67700 - Réfection des machines - Automatisation - Upgrade - Soudeuses seconde main & Garantie OR

- P67810 - **Outils : Electrodes pour bâches ; Electrodes spéciales ; Gabarits ; Ourlets ; Cordes ; Oeillets ; Guide Bandes ou Goulettes**
P67815 -
P67890 - **Adaptation du soudage par Impulsions sur soudeuse HF existante**

- P630 - Scellage par induction
P641 - UltraSons soudeuses - UltraSons : Soudeuses en continu

Haute Fréquence Industrielle : Prestations - Upgrade - Pièces détachées

- P67911 - - Maintenance sur site - Upgrade & Productivité - Conformité - Mesures champs V/m et Solutions CEM -
- Formation à la maintenance des générateurs HF
- **Pièces détachées HF ==>**
P67920 - Transformateurs: Anode ; Antiflash ; Filament ;
P67930 - Redresseurs Haute Tension - Diodes céramiques ; Supports de diodes céramiques ;
P67931 - Alimentations Haute Tension complètes de 2kw jusque 40kw
P67940 - Compos Haute Tension : Condensateurs alim ; Résistances de décharge ; Câbles HT ; Passe-Paroi céramiques ; Isolateurs céramiques ;
P67950 - Résistances de grille ; Rhéostat de grille ; Selfs ;
P67951 - Condensateurs : Assiettes céramiques ; PE ; Sous Vide ; Variable sous Vide ;
P67960 - Tubes électroniques ; Supports de tubes ; Connecteurs d'anode ; Détecteur de surchauffe ; Remplacement des tubes verres par des tubes céramiques ;
P67961 - Mesures pour la HF : Composants ; Fonctionnement ; Réglages ; CEM Champmètre
P67962 - Ventilateurs - Détecteur de ventilation - Contrôle de ventilation -
P67970 - Antiflash : à Thyratron ; à Thyristors Haute Tension ; Ultra Rapide ; Sécurité de presse
P67980 - Tables: Feuillards Cuivre ; Feuilles isolantes: Fréquencite ; Câbles coaxiaux ; Amortisseurs de rayonnement ;
P67981 - Plateau chauffant électrique: Résistances - Thermostats - Câblage et entretoises Haute Température
P67990 - Automatisme : Minuteries ; Ampèremètre ; Shunt ; Disjoncteur d'anode ; Filtres secteur ; Ventilateurs ; Grilles nid d'abeilles ; Détecteur de ventilation
P67991 - Rotateur CV - Servomoteur CV - Régulateur d'intensité d'anode CV -
P67992 - Automate pour soudeuses HF : Automate, écran tactile, mémorisation, régulation, productivité, maintenance
P67993 - Sécurité de presse : Carter de presse automatique ; Barrière optique ; Bloqueur de presse mécanique ; Commande bimanuelle synchronisée ;
P67994 - Double Visée laser pour soudeuse ; Visée laser de tracé et découpe des bâches ; Guidage Laser pour Dérouleur-soudeur thermique



Champ-mètre



Triode



Condensateurs assiettes